

# Formelsammlung Technische Mechanik

## Hinweis:

Diese Formelsammlung wurde auf einem britischen Kinetic RiscPC unter dem Betriebssystem RISC OS 4.36 erstellt. Für den Satz wurde Techwriter verwendet. Die Zeichnungen entstanden mit Hilfe von ProCAD+ und ArtWorks.

TechWriter, ArtWorks: <http://www.mw-software.com>

ProCAD: <http://www.dsnell.zynet.co.uk>

Beagle-Board: <http://specialcomp.com/>

RISC OS Open: <http://www.riscosopen.org>

RISC OS Ltd.: <http://www.riscos.com>

Virtual Acorn: <http://www.virtualacorn.co.uk>

Diese Formelsammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.

© 2009

Alexander Ausserstorfer

<http://home.chiemgau-net.de/ausserstorfer/>

## Formelzeichen


$E$	Elastizitätsmodul	$\left[\frac{N}{mm^2}\right]$
$\varepsilon$	Dehnung	-
$F_N$	Normalkraft	[N]
$F_q$	Querkraft	[N]
$G$	Gleitmodul	$\left[\frac{N}{mm^2}\right]$
$q$	(konstante) Streckenlast	$\left[\frac{F}{N}\right]$
$I$	Flächenträgheitsmoment	$[mm^4]$
$\vec{M}_p$	Drehmoment	$[Nm]$
$\sigma$	Normalspannung	$\left[\frac{N}{mm^2}\right]$
$\tau$	Schubspannung	$\left[\frac{N}{mm^2}\right]$
$\nu$	Querkontraktionszahl	-

## Drehmoment

$$\vec{M}_p = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$M_p = rF \cos(\alpha)$$

## Gleichgewichtsbedingungen



Pfeile zeigen in jeweils positive Koordinatenrichtung.

$$\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum F_z = 0$$

## Querkraft $F_q$ :

(bei konstanter Streckenlast)

$$F_q = qx$$

## Drehmomentverlauf $M_y$ :

(bei konstanter Streckenlast)

$$M_y = \int F_q dx = \frac{1}{2}qx^2$$

## Statische Bestimmtheit von Lagern

$$f_k = mb - \sum_{k=1}^n U_k$$

m: Anzahl der Teilkörper

b: Freiheitsgrad (3 f. Ebene, 6 f. Raum)

$U_k$ : Anzahl der eingeschränkten Freiheitsgrade eines Teillagers

- $f_k = 0$ : statisch bestimmt gelagert
- $f_k > 0$ : statisch unbestimmt gelagert
- $f_k < 0$ : statisch überbestimmt gelagert

## Fachwerke

### Bestimmtheit von Fachwerken

- $s = 2k - b$ : statisch u. kinematisch bestimmt
- $s > 2k - b$ : statisch unbestimmt (überbestimmt)
- $s < 2k - b$ : kinematisch unbestimmt


Hinweis: Formel gelten nur für aus Dreiecksmaschen aufgebaute Fachwerke

- s: Anzahl der Stäbe
- k: Anzahl der Knoten
- b: Freiheitsgrad (3 f. Ebene, 6 f. Raum)

### Knotenpunktverfahren

$$\sum F_x = 0; \quad \sum F_y = 0$$


### Schnittverfahren nach Ritter



$$\sum M_x = 0$$

## Reibung

- Die Reibung wirkt immer der Bewegung entgegen.



$$F_R = \mu F_N$$

$\mu_0$ : Haftreibungszahl

$\mu$ : Gleitreibungszahl


$$\varepsilon = \arctan(\mu)$$

Körper haftet f.  $\alpha < \varepsilon$ , da  $F_H < F_R$

Körper gleitet f.  $\alpha > \varepsilon$ , da  $F_H > F_R$

Selbsthemmend f.  $\alpha < \varepsilon_0$ .

## Seilreibung



Bewegung in Richtung  $F$ :  $F = F_0 e^{\mu\varphi}$

Bewegung in Richtung  $F_0$ :  $F = F_0 e^{-\mu\varphi}$

# Spannungen

## Normalspannung $\sigma$

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_N}{\Delta A} = \frac{dF_N}{dA} = (E\varepsilon)$$

Für gleichmäßige Verteilung von  $F_N$  gilt:

$$\sigma = \frac{F_N}{A}; \text{ wobei } F_N \perp A$$

Es gilt:

$\sigma > 0$  : Zugspannung

$\sigma < 0$  : Druckspannung


## Schubspannung $\tau$

$$\tau = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_Q}{\Delta A} = \frac{dF_Q}{dA} = (G\gamma)$$

Für gleichmäßige Verteilung von  $F_Q$  gilt:

$$\tau = \frac{F_Q}{A}; \text{ wobei } F_Q \parallel A$$


Bei flächigen Querschnitten wird  $\tau_q$  überwiegend im mittleren Bereich des Profils übertragen.



$$\tau_{max} = a \frac{F_Q}{A}$$

a: Formfaktor

Bei Flanschprofilen wird  $\tau_q$  überwiegend durch die senkrechten Anteile eines Profils übertragen.



$$\tau_{max} = \frac{F_q}{A_{St}}$$

Zu beachten ist ggf. der Schubmittelpunkt.

## Dehnung $\varepsilon$

Für Längsrichtung gilt:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$$

$\Delta l$  : Längenänderung

$l_0$  : ursprüngliche Länge

Für Querrichtung gilt:

$$\varepsilon_q = \frac{\Delta d}{d_0}$$

$\Delta d$  : Änderung des Durchmessers

$d_0$  : ursprünglicher Durchmesser

## Wärmedehnung

$$\varepsilon_{th} = \frac{(l - l_0)}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} = \alpha(T - T_0) = \alpha\Delta T$$

T: Temperatur [K]

$\alpha$ : Längenausdehnungskoeffizient [ $\frac{1}{K}$ ]

## Elastizitätsmodul E


- Maßzahl für die Starrheit eines Werkstoffes bei elastischer Deformation durch Normalspannungen.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

## Gleitmodul G

- Maßzahl für die Starrheit eines Stoffes bei elastischer Deformation durch Schubspannungen.

$$G = \frac{\tau}{\gamma}$$



Für kleine Winkel gilt:

$$\gamma \approx \tan \gamma = \frac{|\xi|}{h}$$

## Querkontraktionszahl / Querkzahl $\nu$


( $\nu$  wird auch als Poisson-Zahl bezeichnet)

$$\nu = \frac{\varepsilon_q}{\varepsilon}$$

## Zusammenhang zwischen dem E-Modul, G-Modul und der Querkzahl $\nu$


$$\nu = \frac{E}{2G - 1}; \quad G = \frac{E}{2(1 + \nu)}; \quad E = 2G(1 + \nu)$$

## Grundgleichung der Biegung



$$\sigma(z) = \frac{M_y}{I_y} z$$

## Die Biegelinie $\omega$



( $\omega(x)$  ist eine Funktion von  $x$ )



Für die Krümmung (2. Ableitung) gilt:

$$\omega'' = -\frac{M_y}{EI_y}$$

Krümmung ist als Kehrwert des *Krümmungsradius*  $\rho$  definiert:


$$\rho = \frac{EI}{M_y}$$

Zusammenhang zwischen den einzelnen Kräften und der Biegelinie  $\omega$ :

$\omega(x)$	Biegelinie		
$\omega'(x)$	Steigungswinkel / Schrägstellung		$=\varphi(x)$
$\omega''(x)$	Krümmung der Biegelinie	Drehmoment	$-M_y(x)$
$\omega'''(x)$		Querkraft	$-F_q(x)$
$\omega^{IV}(x)$		Streckenlast	$q(x)$

Die Biegelinie erhält man somit durch zweimalige Integration von  $\omega''(x)$  (verursacht durch Drehmoment). Die dabei auftretenden Konstanten  $C_1$  und  $C_2$  müssen durch *Randbedingungen* ermittelt werden.

## Verdrehung



(Momentenvektoren sind parallel verschiebbar)

Für die Beziehung der Winkel gilt:

$$\frac{\varphi}{\gamma} = \frac{l}{r}$$

Daraus folgt:

$$M_t = Fr = \int r\tau dA = \frac{G\varphi}{l} \int r^2 dA = \frac{\tau_{max}}{r_{max}} \int r^2 dA = \frac{G\varphi}{l} I_p$$

Verdrehwinkel (Torsionswinkel)  $\varphi$ :

$$\varphi = \frac{M_t l}{GI_p}$$

$\gamma$  : Schubwinkel

$\varphi$  : Verdrehwinkel

$I_p$  : polares Flächenträgheitsmoment


$l$  : Zylinderlänge

## Torsionsschubspannung


$$\tau_t = \frac{M_t}{W_p}$$

## Flächenträgheitsmoment I

Für Biegung und Torsion (Verdrehung) existieren verschiedene Flächenmomente (s. Tabellen)!



$$I_y = \int z^2 dA$$




$$I_z = \int y^2 dA$$

Für die Verdrehung des Kreisquerschnittes gilt:

$$I_p = I_y + I_z = 2I_z = 2 \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi d^4}{32}$$

## Flächenträgheitsmoment zusammengesetzter Profile



$$y_s = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i A_i)}{\sum_{i=1}^n A_i} \quad z_s = \frac{\sum_{i=1}^n (z_i A_i)}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

$$I_y = \sum_{i=1}^n \{ (z_i - z_s)^2 A_i + I'_{yi} \}$$

$$I_z = \sum_{i=1}^n \{ (y_i - y_s)^2 A_i + I'_{zi} \}$$

Für die Gesamtfläche gilt:

$y_s, z_s$  : Koordinaten des Schwerpunktes

$I_y, I_z$  : Flächenmomente um Achsen durch Schwerpunkt

Für die Teilflächen gilt:

$y_i, z_i$  : Koordinaten der Flächenschwerpunkte

$I'_{yi}, I'_{zi}$  : Flächenträgheitsmomente (um Achsen durch den Schwerpunkt dieser Teilflächen)

## Widerstandsmoment W

Für Biegung und Torsion (Verdrehung) existieren *verschiedene* Widerstandsmomente (s. Tabellen)!

$$W_y = \frac{I_y}{z_{max}} \quad \text{und} \quad W_z = \frac{I_z}{y_{max}}$$

$y_{max}, z_{max}$  : max. Abstand Schwerpunkt - Außenkante

Für die *Torsion* eines Kreises gilt:

$$W_t = \frac{2I_p}{D} = \frac{\pi d^3}{16} = (2W)$$


Für die *Torsion* eines Rohres gilt:

$$W_t = \frac{2I_p}{D} = \frac{\pi}{16} \cdot \frac{D^4 - d^4}{D}$$

D : Außendurchmesser

d: Innendurchmesser

### Torsion dünnwandiger geschlossener Profile (Bredtsche Formel)



$$M_t = ut\tau r, \text{ mit } ur = 2A_m$$

$$\tau(t) = \frac{M_t}{W_t} = \frac{M_t}{2tA_m}$$

$$\tau_{max} = \frac{M_t}{2t_{min}A_m}$$

t : Wanddicke  
A<sub>m</sub> : Fläche zur Mittellinie  
u: Profilumfang

Hinweis: Der Hebelarm zu M<sub>t</sub> ist in der Fläche A<sub>m</sub> versteckt.

## Bauteilsicherheit

$$\sigma_{max} \leq \sigma_{zul}$$

$$\sigma_{max} = \frac{F}{A_{min}}$$

A<sub>min</sub> : kleinste Querschnittsfläche

$$\sigma_{zul} = \frac{R_e}{S} \quad \text{mit } 1,5 \leq S \leq 2$$

$$\sigma_{zul} = \frac{R_m}{S} \quad \text{mit } 2,5 \leq S \leq 3,5$$

σ<sub>zul</sub> : zulässige Spannung

σ<sub>max</sub> : max. Spannung

R<sub>e</sub> : Streckgrenze

R<sub>m</sub> : Dehngrenze

S : Sicherheitszahl

## Spannungsspitzen

- verursacht durch Kerben, raue Oberflächen, Absätze, Eindrehungen usw.

$$\left( \sigma_{max} = \frac{F}{A_{min}} \right) \leq \frac{\sigma_{zul}}{a_k}$$

a<sub>k</sub> : Formzahl

## Spannungshypothese

$$(\sigma_v = 2\tau_{max}) \leq \sigma_{zul}$$

$\tau_{max}$  : max. Schubspannung (1)\*

$\sigma_v$  : Vergleichsspannung (als Normalspannung) (2)

$\sigma_{zul}$  : zul. Normalspannung (aus Zugversuch) (3)

\* Es ist in dieser Reihenfolge vorzugehen

## Normalspannungshypothese

- Man vergleicht den komplizierten Spannungszustand mit dem einfacheren eines Zugstabes oder reduziert ihn auf diesen.

$$\sigma_{zul} \geq \sigma_v = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$\sigma_{zul}$  : max. zulässige Zugspannung

$\sigma_v$  : Vergleichsspannung (reduzierte Spannung)

$\sigma_x$  :  $\Sigma$  aller Normalspannungen in x-Richtung

$\sigma_y$  :  $\Sigma$  aller Normalspannungen in y-Richtung

$\tau_{xy}$  :  $\Sigma$  aller Schubspannungen. ( $\tau$  greift in der Ebene  $\perp$  zu x, d. h. in der yz-Ebene, an und wirkt in y-Richtung.)

Anwendung: Die Zerstörung erfolgt ohne vorhergehende plastische Deformation (spröde Werkstoffe). Vorwiegend ruhende Beanspruchung oder stoßartige Belastung. Beispiele: Gußeisen, Schweißnähte.

## Gestaltungsänderungshypothese

- Die Volumenänderungsarbeit wird durch einen allseitig gleichen Druck (Zug) verrichtet. Sie kann nicht zur Zerstörung führen. Wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass das Versagen eines Bauteils durch die Arbeit der Kräfte eingeleitet wird, kann das nur der Anteil der Arbeit sein, der die Gestalt ändert.

$$\sigma_{zul} \geq \sigma_v = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3(\alpha_0 \tau_{xy})^2}$$

$\sigma_{zul}$  : max. zulässige Zugspannung

$\sigma_v$  : Vergleichsspannung (reduzierte Spannung)

$\sigma_x$  :  $\Sigma$  aller Normalspannungen in x-Richtung

$\sigma_y$  :  $\Sigma$  aller Normalspannungen in y-Richtung

$\tau_{xy}$  :  $\Sigma$  aller Schubspannungen. ( $\tau$  greift in der Ebene  $\perp$  zu x, d. h. in der yz-Ebene, an und wirkt in y-Richtung.)

$\alpha_0$  : Anstrengungsverhältnis

$\alpha_0 = 0,7$  für  $\sigma$  wechselnd und  $\tau$  schwellend

$\alpha_0 = 1,0$  für  $\sigma$  und  $\tau$  statisch oder synchron wechselnd oder schwellend

$\alpha_0 = 1,6$  für  $\sigma$  statisch und  $\tau$  wechselnd

Anwendung: Bei der Zerstörung wird ein Bruch mit *plastischer Verformung* erwartet (zähe Werkstoffe). Zusammengesetzte, überwiegend aus *Biegung* und *Torsion* zusammengesetzte Belastungen.

## **Belastungsfälle**

nach Bach, Carl Julius von (1847 - 1931), deutscher Ingenieur

### I. ruhende (statische) Belastung

Die Belastung bleibt gleich.

### II. Schwellende Belastung

Die Belastung schwankt zwischen Null und einem Maximalwert.

### III. Wechselnde Belastung

Es liegt ein Richtungswechsel der Belastung vor. Die Spannung wechselt zwischen einem positiven und einem gleich großen negativen Wert.